

设备材料开箱检查记录表

编号: HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)		开箱日期	2023.8.23	
产品来源			合同号		
产品名称	(光伏支架) 檩条 1、前立柱				
型号规格	檩条 1 (22 阵列 7380mm) C110*40*15 檩条 1 (22 阵列 6900mm) C110*40*15 檩条 1 (11 阵列 5450mm) C110*40*15 檩条 1 (11 阵列 7304mm) C110*40*15 前立柱 (1326mm) C70*50*10*2.5		到货数量	456 根 676 根 1190 根 630 根 1764 根	
制造厂商	山东拓源重工机械有限公司		总箱 (件) 数	59 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.8.23	
唛头号			存放地点	光伏区料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	董志国	8.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	董志国	8.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	董志国	8.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 规格型号与图纸设计一致					
开箱负责人 (签字): 董志国 日期: 2023.8.23					
处理意见:					
开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
董志国 张五五					