

设备材料开箱检查记录表

编号 ZHJL-002

工程名称	博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.7.14	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	组件		合同数量		
型号规格			到货数量		
制造厂商	晶澳		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	7.9	
唛头号			存放地点	7.19	
检查内容	检 查 结 果: 合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记: 无			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	●有 □无 □不需要	1	孙建伟	7.14	●齐全 □不齐全
原产地证书	●有 □无 □不需要	1	孙建伟	-	●齐全 □不齐全
装箱清单	●有 □无 □不需要	1	孙建伟	-	●齐全 □不齐全
出厂试验报告	●有 □无 □不需要			-	●齐全 □不齐全
安装使用说明书	●有 □无 □不需要	1	孙建伟	-	●齐全 □不齐全
安装图纸及资料	●有 □无 □不需要				●齐全 □不齐全
备品备件	●有 □无 □不需要				●齐全 □不齐全
开箱检查结论: 开箱 破损一片 开箱负责人(签字): 孙建伟 日期: 7.14					
处理意见: 更 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 孙建伟					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建