

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-001

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2022. 09. 25				
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/				
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)	合同数量	/				
型号规格	AB300x70x9 米	到货数量	6				
型号规格	AB300x70x10 米	到货数量	6				
型号规格	AB300x70x11 米	到货数量	6				
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱(件)数	18 根				
厂商国别	中 国	到货时间	2022. 09. 25				
唛头号	/	存放地点	光伏区 B 区				
检查内容	检 查 结 果						
外包装	无	缺件登记: 无缺失					
外观检查	完好						
铭牌核对	正确						
型号核对	正确						
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论		
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	2张延	9.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全		
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	2张延	9.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全		
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全		
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全		
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全		
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩(PHC)外观检查完好, 合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。							
开箱负责人(签字): 2张延				日期: 2022年9月25日			
处理意见:							
开箱负责人(签字):				日期: 年 月 日			
参加开箱单位及人员签字:							
2张延, 2张延							

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-002

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2022. 10. 01	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	108 根	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2022. 10. 01	
唛头号	/		存放地点	光伏区 B 区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记： 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	王振连	10.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	—	—	—	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	王振连	10.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	—	—	—	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	—	—	—	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	—	—	—	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	—	—	—	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经检查进场的预应力高强混凝土管桩(PHC)外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。					
开箱负责人（签字）：王振连			日期：2022年10月01日		
处理意见：					
开箱负责人（签字）：			日期： 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字：					
王振连 谢静					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-003

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2022. 10. 02	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	112 根	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱(件)数	4 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2022. 10. 02	
唛头号	/		存放地点	光伏区 B 区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	刘松延	10.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	、	、	、	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	刘松延	10.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	、	、	、	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	、	、	、	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	、	、	、	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	、	、	、	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩(PHC)外观检查完好, 合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。 开箱负责人(签字): 刘松延 日期: 2022 年 10 月 02 日 处理意见: 开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日 参加开箱单位及人员签字: 刘松延 谢梅					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-004

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2022. 10. 05	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	112 根	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱(件)数	4 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2022. 10. 05	
唛头号	/		存放地点	光伏区 B 区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	刘发宝	10.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	刘发宝	10.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩(PHC)外观检查完好, 合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。 开箱负责人(签字): 刘发宝 日期: 2022年10月05日					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 刘发宝 谢静					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-005

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2022. 10. 06		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	82 根		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱(件)数	3 车		
厂商国别	中 国	到货时间	2022. 10. 06		
唛头号	/	存放地点	光伏区 B 区		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王德进	10.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王德进	10.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩(PHC)外观检查完好, 合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。 开箱负责人(签字): 王德进 日期: 2022年10月06日					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 王德进 谢梅					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建