

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-001

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023.07.06	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	56 根 504 米	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱(件)数	2 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2023.07.06-10:30	
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 12#方阵	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王保连	7.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王保连	7.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人(签字): 王保连			日期: 2023 年 07 月 06 日		
处理意见: /			开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字: 王保连					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-002

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023. 07. 07		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	60 根 540 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱 (件) 数	2 车		
厂商国别	中 国	到货时间	2023. 07. 07-16:20		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 12#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘俊	7.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘俊	7.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘俊	7.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字): 刘俊			日期: 2023 年 07 月 07 日		
处理意见: /			开箱负责人 (签字): 日期: 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字: 刘俊 刘俊					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-003

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 07. 10	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	60 根 540 米	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	2 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 07. 10-15:50	
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 7#方阵	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记： 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王保臣	7. 10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王保臣	7. 10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。					
开箱负责人（签字）：王保臣			日期：2023 年 07 月 10 日		
处理意见： / 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字： 王保臣					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-004

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023.07.12	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	60 根 540 米	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱(件)数	2 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2023.07.12-14:30	
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王俊杰	7.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王俊杰	7.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人(签字): 王俊杰			日期: 2023年07月12日		
处理意见: /					
开箱负责人(签字):			日期: 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字:					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。




2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-005

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023. 07. 22		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	60 根 540 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱（件）数	2 车		
厂商国别	中 国	到货时间	2023. 07. 22-08:30		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王保廷	7. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王保廷	7. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人(签字):  日期: 2023年07月22日					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: ____年__月__日					
参加开箱单位及人员签字:   2023. 07. 22					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式_3_份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各_1_份, 施工项目部存_1_份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-006

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023.07.23		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	60 根 540 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱(件)数	2 车		
厂商国别	中 国	到货时间	2023.07.23-14:15		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世	7.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世	7.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人(签字): 刘世			日期: 2023年07月23日		
处理意见:					
开箱负责人(签字):			日期: 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字:					
刘世 刘世 2023.07.23.					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建