

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-067

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 09 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	52 根 468 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	2 车 468 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 09 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘彬	10.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘彬	10.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）： 日期：2023 年 10 月 09 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 日期：2023 年 10 月 09 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-068

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 10 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	106 根 954 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱 (件) 数	4 车 954 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 10 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘洪迪	10.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘洪迪	10.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。						
开箱负责人 (签字): 刘洪迪 日期: 2023 年 10 月 10 日						
处理意见:						
开箱负责人 (签字): 日期: 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字:						
刘洪迪 日期: 2023 年 10 月 10 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-069

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 11 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	136 根 1224 米		
型号规格	PHC-300 AB-70-10m		到货数量	23 根 230 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	6 车 1454 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 11 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#11#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	叶超	10.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	叶超	10.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）： 叶超 日期：2023 年 10 月 11 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 叶超 叶超 日期：2023 年 10 月 11 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-070

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 12 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	114 根 1026 米		
型号规格	PHC-300 AB-70-10m		到货数量	26 根 260 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	5 车 1286 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 12 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	叶挺	10.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	叶挺	10.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：叶挺 日期：2023 年 10 月 12 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 叶挺 李之斌 日期：2023 年 10 月 12 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-071

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 13 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	112 根 1008 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车 1008 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 13 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	2/李俊	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	2/李俊	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	√	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：李俊平 日期：2023 年 10 月 13 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 日期：2023 年 10 月 13 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-072

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 14 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	86 根 774 米		
型号规格	PHC-300 AB-70-10m		到货数量	26 根 260 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车 1034 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 14 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张超	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张超	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张超 日期：2023 年 10 月 14 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 张超 日期：2023 年 10 月 14 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-073

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 15 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	146 根 1314 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	5 车 1314 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 15 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张超	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张超	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张超 日期：2023 年 10 月 15 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
张超 日期：2023 年 10 月 15 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-074

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 16 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	86 根 774 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	3 车 774 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 16 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世正	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世正	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：高振平 日期：2023 年 10 月 16 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
刘世正 尹子超 日期：2023 年 10 月 16 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-075

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 17 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	84 根 756 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	3 车 756 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 17 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 5#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王世超	10.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王世超	10.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王世超 日期：2023 年 10 月 17 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
王世超 日期：2023 年 10 月 17 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-076

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 18 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	90 根 810 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	3 车 810 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 18 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 3#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	叶旭	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	叶旭	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：叶旭 日期：2023 年 10 月 18 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
叶旭 日期：2023 年 10 月 18 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-077

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 19 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	142 根 1278 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	5 车 1278 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 19 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 3#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘松	10.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘松	10.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：黄振平 日期：2023 年 10 月 19 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
刘松 郭松 日期：2023 年 10 月 19 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-078

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 10 月 20 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	118 根 1062 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车 1062 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 10 月 20 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 3#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	李松	10.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	李松	10.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：李松 日期：2023 年 10 月 20 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
李松 李松 日期：2023 年 10 月 20 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。