

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-105

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 08 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	117 根 1053 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车 1053 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 08 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张进	11.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张进	11.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。						
开箱负责人(签字): 张进 日期: 2023 年 11 月 08 日						
处理意见:						
开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字:						
张进 罗文超 日期: 2023 年 11 月 08 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-106

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 09 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	114 根 1026 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车 1026 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 09 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张松廷	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张松廷	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张松廷 日期：2023 年 11 月 09 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
张松廷 尹子超 日期：2023 年 11 月 09 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式_3_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各_1_份，施工项目部存_1_份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-107

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023. 11. 09		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司	合同号	/		
产品名称	光伏组件	合同数量	/		
型号规格	TSM-660	到货数量	1452 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司	总箱（件）数	2 车		
厂商国别	中 国	到货时间	2023. 11. 09		
唛头号	/	存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完 好	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完 好				
铭牌核对	正 确				
型号核对	正 确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	11. 09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	11. 09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	11. 09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	11. 09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 进场的光伏组件外观检查完好, 合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。 开箱负责人(签字): 高伟 日期: 2023年11月9日					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 刘发连. 高伟					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-108

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 10		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	/		
型号规格	TSM-660		到货数量	2178 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	3 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 10		
唛头号	/		存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世超	11. 10	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世超	11. 10	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世超	11. 10	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘世超	11. 10	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：高伟 日期：2023 年 11 月 10 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 刘世超 高伟						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-109

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023 年 11 月 10 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	56 根 504 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱 (件) 数	2 车 504 米		
厂商国别	中 国	到货时间	2023 年 11 月 10 日		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘旭	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘旭	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字) : 刘旭 日期: 2023 年 11 月 10 日					
处理意见:					
开箱负责人 (签字) : 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字:					
刘旭 日期: 2023 年 11 月 10 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-110

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 11 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	58 根 522 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	2 车 522 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 11 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王世通	11.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王世通	11.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。						
开箱负责人(签字): 王世通 日期: 2023 年 11 月 11 日						
处理意见:						
开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字:						
王世通 牙之超 日期: 2023 年 11 月 11 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-111

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 11		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	/		
型号规格	TSM-660		到货数量	2178 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	3 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 11		
唛头号	/		存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张达	11. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张达	11. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张达	11. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张达	11. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：高汗 日期： 年 月 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 张达 高汗						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-112

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 12		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	/		
型号规格	TSM-660		到货数量	1452 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	2 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 12		
唛头号	/		存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道	11. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道	11. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道	11. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道	11. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
			开箱负责人（签字）	高师	日期：2023 年 11 月 12 日	
处理意见：		无	开箱负责人（签字）：		日期： 年 月 日	
参加开箱单位及人员签字： 张道 高师						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-113

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 12 日	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	56 根 504 米	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱 (件) 数	2 车 504 米	
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 12 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘超	11.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘超	11.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字) : 刘超 日期: 2023 年 11 月 12 日					
处理意见:					
开箱负责人 (签字) : 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字:					
刘超 日期: 2023 年 11 月 12 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-114

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 13 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	58 根 522 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	2 车 522 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 13 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张超	11.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张超	11.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张超 日期：2023 年 11 月 13 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
张超 日期：2023 年 11 月 13 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-115

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 13		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	/		
型号规格	TSM-660		到货数量	1452 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	2 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 13		
唛头号	/		存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道通	11. 13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道通	11. 13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道通	11. 13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道通	11. 13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张道通 日期：2023 年 11 月 13 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）：						
参加开箱单位及人员签字： 张道通 高沛 日期：2023 年 11 月 13 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-116

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 14 日	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	88 根 792 米	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱 (件) 数	3 车 792 米	
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 14 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道	11.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张道	11.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字) : 张道			日 期: 2023 年 11 月 14 日		
处理意见:					
开箱负责人 (签字) :			日 期: 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字:					
张道			严文超		
日 期: 2023 年 11 月 14 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-117

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 14	
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/	
产品名称	光伏组件		合同数量	/	
型号规格	TSM-660		到货数量	2178 块	
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	3 车	
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 14	
唛头号	/		存放地点	临时堆场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失		
外观检查	完 好				
铭牌核对	正 确				
型号核对	正 确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩廷	11. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩廷	11. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩廷	11. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩廷	11. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。					
开箱负责人（签字）：高沛 日期：2023 年 11 月 14 日					
处理意见： 开箱负责人（签字）：					
参加开箱单位及人员签字：王浩廷 高沛 日期：2023 年 11 月 14 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-118

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 15 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	58 根 522 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	2 车 522 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 15 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 1#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张忠连	11.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张忠连	11.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）： 日期：2023 年 11 月 15 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
日期：2023 年 11 月 15 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-119

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 16		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	/		
型号规格	TSM-660		到货数量	1452 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	2 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 16		
唛头号	/		存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张德连	11. 16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张德连	11. 16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张德连	11. 16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张德连	11. 16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张德连 日期：2023 年 11 月 16 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）：						
参加开箱单位及人员签字： 张德连 高 洋 日期：2023 年 11 月 16 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-120

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023. 11. 17		
产品来源	海丰通威渔光科技有限公司		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	/		
型号规格	TSM-660		到货数量	1452 块		
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	2 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2023. 11. 17		
唛头号	/		存放地点	临时仓库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张忠连	11. 17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张忠连	11. 17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张忠连	11. 17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张忠连	11. 17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的光伏组件外观检查完好，合格证、出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：张忠连 日期：2023 年 11 月 17 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）：						
参加开箱单位及人员签字：张忠连 高师 日期：2023 年 11 月 17 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-121

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 11 月 17 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	112 根 1008 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	4 车 1008 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 11 月 17 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 2#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	11.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	11.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：高敬平 日期：2023 年 11 月 17 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
王洪连 王文超 日期：2023 年 11 月 17 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-122

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023 年 11 月 18 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	146 根 1314 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱（件）数	5 车 1314 米		
厂商国别	中 国	到货时间	2023 年 11 月 18 日		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 2#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德连	11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德连	11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。					
开箱负责人（签字）：王德连 日期：2023 年 11 月 18 日					
处理意见：					
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字：					
王德连 日期：2023 年 11 月 18 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。