

设备材料开箱检查记录表

编号: JNYS-ZHJL-KX-002

工程名称	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022.11.11	
产品来源			合同号		
产品名称	组件		合同数量	8748 块	
型号规格	JMPV-XV1/72-540W(R)		到货数量	8748 块	
制造厂商	江苏悦阳光伏科技有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2022.11.11	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春芳	11.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春芳	11.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春芳	11.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春芳	11.11	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 完好					
开箱负责人(签字): 陈坤 日期: 2022.11.11					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 陈坤					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。