

设备材料开箱检查记录表

工程名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-KXJL-004

工程名称	南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目		开箱日期	2022 年 9 月 5 日	
产品来源	华为数字能源技术有限公司		合同号		
产品名称	光伏并网逆变器		合同数量	1	
型号规格	SUN2000-50KTL-ZHIM3		到货数量	1	
制造厂商	华为数字能源技术有限公司		总箱（件）数	1	
厂商国别	中国		到货时间	2022.9.4	
唛头号	/		存放地点	项目现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记：				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王明官		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 经开箱检查，逆变器外观完好，无破损，铭牌、型号核对正确，同意使用。 开箱负责人（签字）：王明官 日期：2022.9.4					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：王明官 日期：2022.9.4					
参加开箱单位及人员签字： 王明官 王明成					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建