

设备材料开箱检查记录表

编号: NRYL-JL-KXJC-03

工程名称	江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分 布式光伏项目		开箱日期	2022.11.04	
产品来源			合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	24 台	
型号规格	SUN2000-110KTL-M2		到货数量	24 台	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	24 台	
厂商国别	中国		到货时间	2022.11.04	
唛头号			存放地点	施工厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	24	徐敬胜	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	24			☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	24	徐敬胜	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	24	徐敬胜	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 规格型号一致 开箱负责人(签字): 张世忠 日期: 2022.11.4					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张世忠 徐敬胜					

