


设备材料开箱检查记录表

编号: 001

工程名称	国投广东生物能源有限公司电化学储能项目		开箱日期	2023.3.14		
产品来源	福建海伟. 上海志由		合同号			
产品名称	消防材料		合同数量			
型号规格			到货数量			
制造厂商			总箱(件)数			
厂商国别			到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	缺件登记:					
外观检查						
铭牌核对						
型号核对						
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外观完好, 规格一致。 开箱负责人(签字): 张发华 日期: 2023.3.14						
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:						
参加开箱单位及人员签字:  						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式___份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各___份, 施工项目部存___份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: 002

工程名称	国投广东生物能源有限公司电化学储能项目		开箱日期	2023.2.23	
产品来源	广西盛隆		合同号		
产品名称	热轧钢筋		合同数量		
型号规格	Φ6. Φ8. Φ12. Φ14. Φ16. Φ18		到货数量		
制造厂商			总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记:				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 规格一致. 开箱负责人(签字): 陈伟 日期: 2023.2.23					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 陈伟 何发伟					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式___份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各___份, 施工项目部存___份。



扫描全能王 创建