

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-001

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.07
产品来源	甲供	合同号	
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量	
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	40
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	40
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.07
产品编号		存放地点	施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记: 无.	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙 10.07 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外包装完好无破损, 证件齐全			
正衡监理(签字): 王劲 日期: 2023.10.07			
处理意见: 无.			
正衡监理(签字): 王劲 日期: 2023.10.07			
参加开箱单位及人员签字: 段博 王劲 王磊			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-002

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023. 10. 11		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	24		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	64		
厂商国别	中国	到货时间	2023. 10. 11		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10. 11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外包装完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王融 日期: 2023. 10. 11					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王融 日期: 2023. 10. 11					
参加开箱单位及人员签字: 严博 王融 王融					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-003

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023. 10. 12		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	32		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	96		
厂商国别	中国	到货时间	2023. 10. 12		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10. 12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外包装完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023. 10. 12					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023. 10. 12					
参加开箱单位及人员签字: 殷博 王励 王励					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-004

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.13		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	32		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	128		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.13		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.10.13.					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.10.13					
参加开箱单位及人员签字: 耿博 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-005

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.14		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	24		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	152		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.14		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全 正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.10.14					
处理意见: 无. 正衡监理(签字): 王励, 日期: 2023.10.14					
参加开箱单位及人员签字: 殷博 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-006

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.15		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	72		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	224		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.15		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.10.15.					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.10.15.					
参加开箱单位及人员签字: 敦博 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-007

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.16		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	32		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	256		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.16		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王劭 日期: 2023.10.16					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王劭 日期: 2023.10.16					
参加开箱单位及人员签字: 严文博 王劭 王长煜					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-008

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2023. 10. 22	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件 (182 P型72片双玻)		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	80	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	336	
厂商国别	中国		到货时间	2023. 10. 22	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	10. 22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023. 10. 22.					
处理意见: 无					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023. 10. 22.					
参加开箱单位及人员签字: 严博 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-010

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023. 11. 09		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件 (182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	24		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	392		
厂商国别	中国	到货时间	2023. 11. 09		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	11.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.11.09					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.11.09					
参加开箱单位及人员签字: 王励 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-011

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.10		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	32		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	424		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.10		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	11.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.11.10.					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2023.11.10.					
参加开箱单位及人员签字: 段博 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-012

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.01.13		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	48		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	472		
厂商国别	中国	到货时间	2024.01.13		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	01.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2024.1.13.					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2024.1.13.					
参加开箱单位及人员签字: 殷博 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-013

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 01. 14	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	101	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	573	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 01. 14	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	01. 14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
			正衡监理(签字)：王励 日期：2024.1.14		
处理意见：无。					
			正衡监理(签字)：王励 日期：2024.1.14		
参加开箱单位及人员签字：王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-014

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.04.18		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	52		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	625		
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.18		
产品编号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记: 无.				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全.						
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024.4.18.						
处理意见: 无.						
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024.4.18.						
参加开箱单位及人员签字: 孙博 王磊 王磊						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-015

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 04. 24	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	673	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 04. 24	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024. 4. 24.					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024. 4. 24.					
参加开箱单位及人员签字：段博 王劭 王长					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-016

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 04. 25	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	24	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	697	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 04. 25	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2024. 4. 25.					
处理意见: 无.					
正衡监理(签字): 王励 日期: 2024. 4. 25.					
参加开箱单位及人员签字: 段博 王励 王君					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-017

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024. 04. 26		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	32		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	729		
厂商国别	中国	到货时间	2024. 04. 26		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全.					
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024. 4. 26.					
处理意见: 无					
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024. 4. 26.					
参加开箱单位及人员签字: 政博 王磊 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-018

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 04. 27	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	32	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	761	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 04. 27	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04. 27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王磊 日期：2024. 4. 27.					
处理意见：无.					
正衡监理(签字)：王磊 日期：2024. 4. 27.					
参加开箱单位及人员签字：严文博 王磊 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-019

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.04.28	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	56	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	817	
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.28	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	04.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王励 日期：2024.4.28.					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王励 日期：2024.4.28.					
参加开箱单位及人员签字：孙庆龙 王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-020

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 05. 02	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	32	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	849	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 05. 02	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05. 02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：级开箱检查，外观完好无破损，证件齐全					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024. 5. 02					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024. 5. 02					
参加开箱单位及人员签字：段博 王劭 王景皓					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-021

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.05.06			
产品来源	甲供	合同号				
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）	合同数量				
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	32			
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	881			
厂商国别	中国	到货时间	2024.05.06			
产品编号		存放地点	施工现场			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：无。				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全						
正衡监理(签字)：王师 日期：2024.5.06						
处理意见：无。						
正衡监理(签字)：王师 日期：2024.5.06						
参加开箱单位及人员签字：殷博 王师 王师						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-022

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.05.07	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	16	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	897	
厂商国别	中国		到货时间	2024.05.07	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	、 检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全					
正衡监理(签字)：王磊 日期：2024.5.07					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王磊 日期：2024.5.07					
参加开箱单位及人员签字：段博 王磊 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-023

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 05. 08	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	35	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	932	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 05. 08	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05. 08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全					
正衡监理(签字)：王励 日期：2024. 5. 08.					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王励 日期：2024. 5. 08.					
参加开箱单位及人员签字：王励 王励					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-024

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.05.09	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	35	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	967	
厂商国别	中国		到货时间	2024.05.09	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全					
正衡监理(签字)：王劼 日期：2024.5.09					
处理意见：无					
正衡监理(签字)：王劼 日期：2024.5.09					
参加开箱单位及人员签字：段博 王劼 王启超					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-025

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 05. 25	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	16	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	983	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 05. 25	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王磊， 日期：2024.5.25.					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王磊， 日期：2024.5.26.					
参加开箱单位及人员签字：段博 王磊， 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-025

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 05. 28	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	40	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1023	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 05. 28	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无、			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05. 28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全，					
正衡监理(签字)：王磊 日期：2024. 5. 28					
处理意见：无					
正衡监理(签字)：王磊 日期：2024. 5. 28					
参加开箱单位及人员签字：段博 王磊 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-026

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.05.31	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	24	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1047	
厂商国别	中国		到货时间	2024.05.31	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024.5.31					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024.5.31					
参加开箱单位及人员签字：王劭 王劭 王劭					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-027

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.01	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1095	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.01	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王启 日期：2024.6.01					
处理意见：无。					
正衡监理(签字)：王启 日期：2024.6.01					
参加开箱单位及人员签字：严博 王启 王启					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-028

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.02		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	24		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	1119		
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.02		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查外观完好无破损, 证件齐全					
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024.6.02					
处理意见: 无					
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024.6.02					
参加开箱单位及人员签字: 孙庆龙 王磊 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-029

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.03	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1167	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.03	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.03	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王励 日期：2024.6.03					
处理意见：无					
正衡监理(签字)：王励 日期：2024.6.03					
参加开箱单位及人员签字：孙博 王励 王长煜					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号： PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-030

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024. 06. 05	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1215	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 06. 05	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无。			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06. 05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经开箱检查，外观完好无破损，证件齐全。					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024. 6. 05					
处理意见：无					
正衡监理(签字)：王劭 日期：2024. 6. 05					
参加开箱单位及人员签字：段博 王劭 王劭					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-031

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.06		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	26		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	1241		
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.06		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	06.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全					
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024.6.06					
处理意见: 无					
正衡监理(签字): 王磊 日期: 2024.6.06					
参加开箱单位及人员签字: 耿博 王磊 王磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-032

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024. 06. 25		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件 (182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	48		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	1289		
厂商国别	中国	到货时间	2024. 06. 25		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	郑孝成	06. 25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无破损, 证件齐全,					
正衡监理(签字): 王劭 日期: 2024. 6. 25.					
处理意见: 无					
正衡监理(签字): 王劭 日期: 2024. 6. 25.					
参加开箱单位及人员签字: 王劭 王劭 王劭					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(西沟地块)

编号: PLGF-GFCL-XGKX-ZJ-033

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.30		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	48		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	1337		
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.30		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	郑孝成	06.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好无破损,证件齐全.					
正衡监理(签字): 王硕 日期: 2024.6.30					
处理意见: 无					
正衡监理(签字): 王硕 日期: 2024.6.30					
参加开箱单位及人员签字: 耿博 王硕 王硕					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。