

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-034

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.19		
产品来源	乙供	合同号	/		
产品名称	能量管理单元	合同数量	/		
型号规格	EMU200A	到货数量	2		
制造厂商	阳光电源股份有限公司	总箱（台）数	2		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.19		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计与规范要求, 合格. 设备及资料完好, 可以进行安装.					
处理意见: 无					
参加开箱单位及人员签字: 刘伟 李源					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-043

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.28		
产品来源	乙供	合同号	/		
产品名称	能量管理单元	合同数量	/		
型号规格	EMU200A	到货数量	3		
制造厂商	阳光电源股份有限公司	总箱（台）数	3		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.28		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	9.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格、符合设计与规范要求。设备及资料完好, 可以进行安装 开箱负责人(签字): 王学良 日期: 2023.10.28					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王学良 日期: 2023.10.28					
参加开箱单位及人员签字: 刘伟 郭厚					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-066

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.30		
产品来源	乙供	合同号	/		
产品名称	能量管理单元	合同数量	/		
型号规格	EMU200A	到货数量	3		
制造厂商	阳光电源股份有限公司	总箱（台）数	3		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.30		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	11.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计与规范要求,合格设备及资料完好,可以进行安装 开箱负责人(签字): 王凯 日期: 2023.11.30					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王凯 日期: 2023.11.30					
参加开箱单位及人员签字: 刘伟 郭厚					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-069

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.12.04		
产品来源	乙供	合同号	/		
产品名称	能量管理单元	合同数量	/		
型号规格	EMU200A	到货数量	3		
制造厂商	阳光电源股份有限公司	总箱（台）数	3		
厂商国别	中国	到货时间	2023.12.04		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	方佳乐	12.04	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计与规范要求,合格设备及资料完好,可以进行 安装 开箱负责人(签字): 王学军 日期: 2023.12.04					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王学军 日期: 2023.12.04					
参加开箱单位及人员签字: 刘伟 郭厚					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。