

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-003


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.05		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	864 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	864		
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.05		
唛头号	HYAA2308170060213	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观良好, 未发现质量问题, 各项文件资料齐全, 检查合格同意交付安装。 开箱负责人(签字): 王轩 日期: 2023.09.05					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王轩 日期: 2023.09.05					
参加开箱单位及人员签字: 王轩 王轩 王轩					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-005


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.06		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1440 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1440		
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.06		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观良好, 未发现质量问题, 各项文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字): 	日期: 2023.09.06	
			开箱负责人(签字): 	日期: 2023.09.06	
参加开箱单位及人员签字:  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-006



工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.08
产品来源	甲供	合同号	/
产品名称	组件	合同数量	/
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1728 片
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1728
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.08
唛头号	/	存放地点	施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.08 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观良好, 未发现质量问题, 各项文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。			
处理意见: 无		开箱负责人(签字):  日期: 2023.09.08	
		开箱负责人(签字):  日期: 2023.09.08	
参加开箱单位及人员签字:   			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-007




工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.13		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2304 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2304		
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.13		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.09.13
			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.09.13
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-010


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.14		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2304 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2304		
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.14		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全, 检查合格。					
处理意见: 无			开箱负责人（签字）: 		日期: 2023.09.14
			开箱负责人（签字）: 		日期: 2023.09.14
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-011


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.15		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2592 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2592		
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.15		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人（签字）: 		日期: 2023.09.15
			开箱负责人（签字）: 		日期: 2023.09.15
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-012


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.09.16		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2304 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2304		
厂商国别	中国	到货时间	2023.09.16		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.09.16
参加开箱单位及人员签字:			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.09.16
  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-018

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.10		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1152 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1152		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.10		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.10.10
			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.10.10
参加开箱单位及人员签字:  王轩  王轩  王轩					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-027

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.10.11		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2016 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2016		
厂商国别	中国	到货时间	2023.10.11		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字):	日期:	
			开箱负责人(签字):	日期:	
参加开箱单位及人员签字:					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.08		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1152 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1152		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.08		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字):	日期:	
			开箱负责人(签字):	日期:	
参加开箱单位及人员签字:  万佳乐  王轩  王轩					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号: PLGF-GFCL-DZKX-


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.13		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1440 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1440		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.13		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全 检查合格, 同意支付安装。					
处理意见:			开箱负责人(签字):	日期:	
无				2023.11.13	
			开箱负责人(签字):	日期:	
				2023.11.13	
参加开箱单位及人员签字:					
万佳乐 					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.14					
产品来源	甲供	合同号	/					
产品名称	组件	合同数量	/					
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2880 片					
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2880					
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.14					
唛头号	/	存放地点	施工现场					
检查内容	检 查 结 果							
外包装	完好	缺件登记:						
外观检查	完好							
铭牌核对	正确							
型号核对	正确							
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论			
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全			
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全								
检查合格, 同意交付安装。								
开箱负责人(签字):			日期: 2023.11.14					
处理意见: 无								
开箱负责人(签字):			日期: 2023.11.14					
参加开箱单位及人员签字:								
 万佳东  王轩								

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.15				
产品来源	甲供	合同号	/				
产品名称	组件	合同数量	/				
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2880 片				
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2880				
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.15				
唛头号	/	存放地点	施工现场				
检查内容	检 查 结 果						
外包装	完好	缺件登记:					
外观检查	完好						
铭牌核对	正确						
型号核对	正确						
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论		
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全		
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件资料齐全, 检查合格同意交付安装。							
处理意见: 无			开箱负责人（签字）: 		日期: 2023.11.15		
参加开箱单位及人员签字:			开箱负责人（签字）: 		日期: 2023.11.15		
参加开箱单位及人员签字:							
  							

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.16		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1440 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1440		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.16		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件、资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.11.16
参加开箱单位及人员签字:			开箱负责人(签字): 		日期: 2023.11.16
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.17
产品来源	甲供	合同号	/
产品名称	组件	合同数量	/
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2880 片
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2880
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.17
唛头号	/	存放地点	施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩 9.16 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件、资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。			
处理意见:		开箱负责人(签字):	日期:
无		王轩	2023.11.17
		开箱负责人(签字):	日期:
		王轩	2023.11.17
参加开箱单位及人员签字:			
王佳乐 王轩 王轩			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式_3_份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各_1_份, 施工项目部存_1_份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-



工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.18		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1440 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1440		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.18		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件、资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字):	日期:	
			开箱负责人(签字):	日期:	
参加开箱单位及人员签字:					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-


工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.19		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	2052 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	2052		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.19		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件、资料齐全, 检查合格, 同意交付安装。					
处理意见: 无			开箱负责人(签字):	日期:	
			开箱负责人(签字):	日期:	
参加开箱单位及人员签字:					
 万佳乐  王轩  王轩					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表（东郑地块）

编号:PLGF-GFCL-DZKX-

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	开箱日期	2023.11.26		
产品来源	甲供	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	/		
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	1656 片		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱（片）数	1656		
厂商国别	中国	到货时间	2023.11.16		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王轩	9.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 未发现质量问题, 各项证明文件、资料 齐全, 检查合格, 同意交付安装。 开箱负责人(签字):  日期: 2023.11.26 处理意见: 无 开箱负责人(签字):  日期: 2023.11.26 参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。