

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-001

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.03.23		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	16		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	16		
厂商国别	中国		到货时间	2024.03.23		
产品编号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	严文博	03.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 经开箱检查，外观完好，资料齐全。 开箱负责人(签字)： 严文博 日期：2024.03.23						
处理意见： 开箱负责人(签字)： 刘德文 日期：2024.03.23						
参加开箱单位及人员签字： 孙永浩 刘德文 张科						

1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-002

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.03.28
产品来源	甲供	合同号	
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量	
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	48
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	64
厂商国别	中国	到货时间	2024.03.28
产品编号		存放地点	施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博 03.28 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查,外观完好无损,资料齐全有效.			
开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.03.28			
处理意见:			
开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.03.28			
参加开箱单位及人员签字: 孙启超 刘德文 张科			

- 注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-003

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.03.29	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	56	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	120	
厂商国别	中国		到货时间	2024.03.29	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	03.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无损, 资料齐全					
开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.03.29					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.03.29					
参加开箱单位及人员签字: 孙张 刘德文 张科					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-004

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.03.30	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	64	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	184	
厂商国别	中国		到货时间	2024.03.30	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	03.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好,资料齐全. 开箱负责人(签字): 日期: 2024.03.30					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期: 2024.03.30					
参加开箱单位及人员签字: 孙兆昌 刘继文 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-005

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.03.31		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	232		
厂商国别	中国		到货时间	2024.03.31		
产品编号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	03.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 经开箱检查，外观完好，备品齐全。 开箱负责人(签字)： 日期：2024.03.31						
处理意见： 开箱负责人(签字)： 日期：2024.03.31						
参加开箱单位及人员签字： 孙磊 孙德志 张科						

注：1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-006

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.04.01		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	64		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	296		
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.01		
产品编号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
经开箱检查,外观完好,资料齐全。 开箱负责人(签字): 孙永合 日期: 2024.04.01						
处理意见:						
开箱负责人(签字): 孙永合 日期: 2024.04.01						
参加开箱单位及人员签字: 孙永合 孙永合 孙永合 张科						

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGP-QFCL-YCKX-ZJ-007

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.04.02	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	64	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	360	
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.02	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 经开箱检查，外观完好，资料齐全 开箱负责人(签字)：刘德全 日期：2024.04.02					
处理意见： 开箱负责人(签字)：刘德全 日期：2024.04.02					
参加开箱单位及人员签字： 孙永龙 刘德全 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-008

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.04.05	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	96	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	456	
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.05	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好无损,资料齐全 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.04.05					
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.04.05					
参加开箱单位及人员签字: 孙永合 刘德文 孙永合, 张科					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-009

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.04.06	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	53	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	509	
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.06	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文博	04.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好无损, 资料齐全。 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.04.06					
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.04.06					
参加开箱单位及人员签字: 孙庆书 刘德文 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-010

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.05.29		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	557		
厂商国别	中国		到货时间	2024.05.29		
产品编号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经检查,外观完好无损,资料齐全 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.05.29						
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.05.29						
参加开箱单位及人员签字: 孙庆龙 刘德文 张科						

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-011

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.05.30	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	48	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	605	
厂商国别	中国		到货时间	2024.05.30	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙庆龙	05.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 经开箱检查，未发现质量问题，资料齐全 开箱负责人(签字)：刘德全 日期：2024.05.30					
处理意见： 开箱负责人(签字)：刘德全 日期：2024.05.30					
参加开箱单位及人员签字： 孙庆龙 刘德全 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-012

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.12		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	52		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	657		
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.12		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查, 外观完好, 资料齐全 开箱负责人(签字): 李德文 日期: 2024.06.12					
处理意见: 开箱负责人(签字): 李德文 日期: 2024.06.12					
参加开箱单位及人员签字: 李德文 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-013

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.13	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	52	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	709	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.13	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 已经开箱检查，外观完好无损，资料齐全。 开箱负责人(签字)： 日期：2024.06.13					
处理意见： 开箱负责人(签字)： 日期：2024.06.13					
参加开箱单位及人员签字： 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-014

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.15	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	104	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	813	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.15	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 经开箱检查，外观完好，资料齐全 开箱负责人(签字)： 215 高俊宝 日期：2024.06.15					
处理意见： 开箱负责人(签字)： 215 高俊宝 日期：2024.06.15					
参加开箱单位及人员签字： 215 高俊宝 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-015

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.18		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	24		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	837		
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.18		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 外观完好, 资料齐全					
开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.18					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.18					
参加开箱单位及人员签字: 刘德文 冯皓 张科					

- 注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-016

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.19
产品来源	甲供	合同号	
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量	
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	48
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	885
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.19
产品编号		存放地点	施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝 06.19 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好无损,资料齐全。 开箱负责人(签字): 刘德安 日期: 2024.06.19			
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德安 日期: 2024.06.19			
参加开箱单位及人员签字: 刘德安 张科			

1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-017

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.20	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	24	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	909	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.20	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好 铭牌正确. 资料齐全 开箱负责人(签字): 高俊宝 日期: 2024.06.20					
处理意见: 开箱负责人(签字): 高俊宝 日期: 2024.06.20					
参加开箱单位及人员签字: 高俊宝 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-018

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.22	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	24	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	933	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.22	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 已经开箱检查，外观完好，资料齐全。 开箱负责人(签字)：刘德文 日期：2024.06.22					
处理意见： 开箱负责人(签字)：刘德文 日期：2024.06.22					
参加开箱单位及人员签字： 刘德文 张科					

注：1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号： PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-019

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.24	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件（182 P型72片双玻）		合同数量		
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	24	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	957	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.24	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张青泉	06.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 开箱负责人(签字)： 日期：2024.06.24					
处理意见： 开箱负责人(签字)： 日期：2024.06.24					
参加开箱单位及人员签字：					

注：1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-020

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.26	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)		合同数量		
型号规格	HY550-M14HBDD		到货数量	72	
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1029	
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.26	
产品编号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好,资料齐全 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.26					
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.26					
参加开箱单位及人员签字: 刘德文 张科					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-020

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目		开箱日期	2024.06.27		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)		合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD		到货数量	72		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司		总箱(件)数	1101		
厂商国别	中国		到货时间	2024.06.27		
产品编号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好无损,资料齐全 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.27						
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.27						
参加开箱单位及人员签字: 刘德文 张科						

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-021

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.28		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量			
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	72		
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	1173		
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.28		
产品编号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝	06.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好无损,资料齐全					
开箱负责人(签字): 刘德文				日期: 2024.06.28	
处理意见:					
开箱负责人(签字): 刘德文				日期: 2024.06.28	
参加开箱单位及人员签字: 刘德文 冯浩 张科					

- 注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-ZJ-022

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.06.29
产品来源	甲供	合同号	
产品名称	太阳能组件(182 P型72片双玻)	合同数量	
型号规格	HY550-M144BDD	到货数量	48
制造厂商	常州华耀光电科技有限公司	总箱(件)数	1221
厂商国别	中国	到货时间	2024.06.29
产品编号		存放地点	施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高俊宝 06.29 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观无损完好,资料齐全。 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.29			
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.06.29			
参加开箱单位及人员签字: 刘德文 王德胜 张科			

- 注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。