

设备材料开箱检查记录表

编号: JH52-CZD188603

工程名称	京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2023.08.25	
产品来源	华为技术有限公司		合同号		
产品名称	光伏并网逆变器		合同数量	12 台	
型号规格	75-125KTL、15-50KTL		到货数量	12 台	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	12 箱	
厂商国别	中国江苏		到货时间	2023.08.25	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与合同要求一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格					
开箱负责人(签字): 傅明 日期: 2023.8.25					
处理意见: 合格					
开箱负责人(签字): 张华 日期: 2023.8.25					
参加开箱单位及人员签字:					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。