

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-ZLYQBDK-KXJC-20240322

工程名称	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区B地块 914KWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024.03.22	
产品来源	招投标		合同号	/	
产品名称	镀锌檩条、斜梁、立柱及连接件等		合同数量	914KWp	
型号规格	镀锌檩条、斜梁、立柱及连接件等各种型号		到货数量	914KWp	
制造厂商	苏州中信博新能源电力科技有限公司		总箱(件)数	30 件	
厂商国别	中国		到货时间	2024.03.21	
唛头号	/		存放地点	园区 B1#楼东侧材料堆放处	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整 ✓	按好,有极轻微擦伤情况,要求及时 进行补漆处理。			
外观检查	擦伤 ✓				
铭牌核对	对应 ✓				
型号核对	符合 ✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份	唐伟	22/3/24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☒ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 经检查,材料外包装无破损、挤压、形变,抽查 看有少量镀锌层有擦伤,要求及时进行处理。同意该批 次材料进场使用。					
处理意见:			无。		
参加开箱单位及人员签字:			开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2024.03.22		
1、常州正衡监理: 戚平			开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2024.03.22		
2、江苏佳洲节能: 唐伟					

注: 1. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。