

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-ZLYQBKD-KXJC-20240403

工程名称	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024. 04. 03	
产品来源	晶科能源股份有限公司		合同号	/	
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	914KWp	
型号规格	JKM580N-72HL4-V		到货数量	914KWp	
制造厂商	晶科能源股份有限公司上饶生产基地		总箱(件)数	51 件	
厂商国别	中国		到货时间	2024. 04. 03	
唛头号	/		存放地点	园区 B1#和 B2#楼东西两侧 材料堆放处	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	合格				
型号核对	合格				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份	唐锦	3/4 2024	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	51 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☒ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	若干			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 组件外包装箱无破损, 抽查开箱看组件外观完好, 无形变, 同意该批次组件在本项目中进引安装使用。 开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2024. 04. 03					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2024. 04. 03					
参加开箱单位及人员签字: 1、常州正衡监理: 戚平 2、江苏佳洲节能: 唐锦					

注: 1. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。