

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-ZLYQBDK-KXJC-20240518

工程名称	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区B地块 914KWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024.05.18	
产品来源	固德威技术股份有限公司		合同号	/	
产品名称	光伏并网逆变器		合同数量	9 台	
型号规格	GW80K-MT、GW110K-MT		到货数量	9 台	
制造厂商	固德威技术股份有限公司苏州生产基地		总箱(件)数	9 台	
厂商国别	中国		到货时间	2024.05.18	
唛头号	/		存放地点	园区 B1#楼东侧材料堆放处	
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	合格				
型号核对	合格				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	9 份	唐祥	18/5 2024	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	9 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	9 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	9 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	9 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	9 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 设备外包装箱无破损, 开箱检查看 设备外观良好, 无划痕、挤压现象。同意该批次设备进 场在车项目上安装使用。					
处理意见: 无					
参加开箱单位及人员签字:					
1、常州正衡监理: 戚平					
2、江苏佳洲节能: 唐祥					

注: 1. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。