

设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-KXJL-004

工程名称	天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024.4.28	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏并网柜		合同数量	3 台	
型号规格	GGD		到货数量	3 台	
制造厂商	浙江创电新能源科技有限公司		总箱（件）数	3 台	
厂商国别	中国		到货时间	2024.04.28	
唛头号			存放地点	厂区材料堆放处	
检查内容	检 查 结 果：合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记： 无			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	1		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	3		☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 外观完好，型号规格符合要求。					
			开箱负责人（签字）：徐耀生	日期：2024.04.28	
处理意见： /					
			开箱负责人（签字）：徐耀生	日期：2024.04.28	
参加开箱单位及人员签字： 					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。