

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧能项目

编号：

工程项目	天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧能项目		开箱日期	2024. 11. 21	
产品来源	烟台开发区德联软件有限公司		合同号	/	
产品名称	机柜-3		合同数量	/	
型号规格	800*1000*2260 7035 左开门		到货数量	1	
制造厂商	烟台开发区德联软件有限公司		总箱（件）数	1	
厂商国别	中国		到货时间		
唛头号	/		存放地点	二次舱	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱包装	缺件登记：无			
外观检查	良好，无破损				
铭牌核对	型号、规格相符				
型号核对	与实际相符				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
施工单位开箱检查结论： 外包装完好，型号相符，工具资料同时到场齐全。 开箱负责人（签字）：周百 日期：2024.11.21					
监理单位开箱检查结论： 符合要求，具备开箱条件 开箱负责人（签字）：周百 日期：2024.11.21					
建设单位开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期：					

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧能项目

编号：

工程项目	天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧能项目		开箱日期	2024. 11. 21	
产品来源	烟台开发区德联软件有限公司		合同号	/	
产品名称	机柜-3		合同数量	/	
型号规格	800*1000*2260 7035 左开门		到货数量	1	
制造厂商	烟台开发区德联软件有限公司		总箱（件）数	1	
厂商国别	中国		到货时间		
唛头号	/		存放地点	二次舱	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱包装	缺件登记：无			
外观检查	良好，无破损				
铭牌核对	型号、规格相符				
型号核对	与实际相符				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		黄涛	11.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		完好	11.21	☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工单位开箱检查结论： 外包装完好，型号相符，工具资料同时到场齐全。 开箱负责人（签字）：周利平 日期：2024.11.21					
监理单位开箱检查结论： 符合要求，具备开箱条件 开箱负责人（签字）：周百 日期：2024.11.21					
建设单位开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期：					