


监理检查记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：JXM13-JCJL-001

施工单位	浙江西子联合工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.15		检查地点	2#厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面导轨安装			
存在问题	夹具滑块螺丝未紧固 			
整改要求	安排人员检查安装的导轨，确保螺丝完全紧固到位。			
检查人	南士豪	施工项目部 签收人/日期	李敬远	
整改情况	已整改， 整改负责人：李敬远 日期：2024.12.15			
复查意见	复查人：南士豪 日期：2024.12.15			