

## 旁站监理记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号: SSFP-PZ-005

日期: 2018 年 07 月 22 日 天气: 多云

施工单位: 安徽远山电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 柳坪乡蒲河村逆变房基础

旁站监理开始时间: 10 时 30 分

旁站监理结束时间: 11 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 3 名, 现场人员满足施工要求, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。对基础垫层工序进行旁站, 对基础垫层厚度进行检查, 支模尺寸及牢固性进行检查, 自拌混凝土基本符合设计要求, 整个施工过程符合规范要求。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员 (签字):

丁立

2018 年 7 月 22 日

