


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表	
工程名称: 高松界2018年斗五第一标段井筒项目	编号: SSFP-JLP2-05
日期及天气: 2018年7月24日	施工单位: 安徽远山建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 配电房基础垫层 (新料村)	
旁站监理开始时间: 14:20	旁站监理结束时间: 15:26
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 浇筑前仔细检查标高及模板的高差; 2. 检查基础夯实情况; 3. 检查模板的加固承载力等问题; 4. 检查混凝土配合比符合C25的要求;	
发现的问题及处理情况: 符合规范要求	
旁站监理人员 (签字): 	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。

