

旁站监理记录表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: GFDZJBM30-37

单位(子单位)工程名称		S17、S18、S16、S19 箱逆变承台工程									
分部(子分部)工程名称		管桩									
天气情况	2016 年 10 月 30 日			现场 施工 单位 人员	施工单位: 江苏华能建设工程集团有限公司						
	气候	晴 阴 小中大雨 <i>55%</i>			项目经理: 葛国琪						
	气温	4℃至17℃									
施工 起止 时间	开始	日 7 时 00 分			桩机型号规格						
	结束	日 17 时 30 分			配重(KN)			设计桩压力(KN)		130	
设计桩长(mm)		15m			管桩砼强度	C70	管桩合格证		有		
桩径(截面)		300mm					产品许可证		有		
检查 内容	1	管(方)桩外表质量检查是否合格					☒ 合格 ☐ 不合格				
	2	桩位轴线复核结果					☒ 符合要求 ☐ 不符合要求				
	桩号	打桩时间 (min)	地面标高(m) a	设计桩顶 标高(m) b	施工桩顶 标高(m) c	施工桩底 标高(m) d=c-l	配桩长度(m) l	送+/砍- 桩长(m) l ₁ =a-c	接桩焊接合格	实际终压力 (KN)	入土深度(m) h=l+l ₁
	1		-1.20	-1.00	-1.00	-14.80	/	/	合格	64.8	14.80
	2		-1.20	-1.00	-1.02	-14.82	/	/	合格	65	14.82
	3		-1.20	-1.00	-1.00	-14.81	/	/	合格	65	14.81
	4		-1.20	-1.00	-1.03	-14.82	/	/	合格	65.2	14.82
	5		-1.20	-1.00	-1.01	-14.83	/	/	合格	65.5	14.83
	6		-1.20	-1.00	-1.01	-14.82	/	/	合格	64.9	14.82
	7		-1.20	-1.00	-1.00	-14.80	/	/	合格	65.1	14.80
	8		-1.20	-1.00	-1.03	-14.83	/	/	合格	65	14.83
	9		-1.20	-1.00	-1.02	-14.81	/	/	合格	64.8	14.81
	10		-1.20	-1.00	-1.01	-14.81	/	/	合格	65.4	14.81
	11		-1.20	-1.00	-1.02	-14.83	/	/	合格	65	14.83
12		-1.20	-1.00	-1.00	-14.80	/	/	合格	65.1	14.80	
监理对出现问题处理意见		无									
交接班留言											
项目经理部(章)					项目监理机构(章)						
质检员(签字) <i>潘生财</i> 日期: 2016.10.30					旁站监理人员(签字) <i>葛国琪</i> 日期: 2016.10.30						

注: 旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”, 必要时也可用文字说明。