

### 旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：08

日期及气候：2016年04月10日 晴 15-27℃	工程地点：大林镇江湾村
旁站监理的部位或工序：光伏场区 7 区 打桩施工。	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：18:00

施工情况：  
 现场施工 8 人，打桩机 3 台。施工单位对打桩班组进行技术及安全技术交底，使用材料为热镀锌螺旋管木桩，桩长为 1600mm，直径为 76mm，厚度为 5mm。打桩机对准放线点位，将桩机位置对准桩点位将桩打牢。

监理情况：  
 现场对施工 7 区打桩进行全过程旁站监理。检查螺旋管桩材料质量证明文件齐全，打桩施工符合设计及规范要求。

发现问题：无

处理意见：

备注：

施工项目部： 质 检 员： 日 期：	监理单位：正阳县军耕新能源科技有限公司 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期：
正阳县军耕新能源科技有限公司 农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 王琦 2016 年 04 月 10 日	正阳县军耕新能源科技有限公司 赵焕柱 2016 年 04 月 10 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 份。