

旁站监理记录表

工程名称:广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏项目

编号:GFLP-JL-XHPZ-002

日期及天气: 2017.11.17 16-26℃	施工地点: 24 和 26 光伏区
旁站监理的部位或工序: 管柱卸货	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 12: 00
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、2人施工, 操作员一名, 验货员一名, 操作工一名。 4、货车六辆, 吊车一台。 5、现场卸桩设备配备齐全。 监理情况: 1、施工前检查吊车设备、定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求, 配合吊车驾驶员检查吊车, 各项指标符合规范要求。 4、检查吊装场地和安全带, 设置符合规范要求。 5、检查施工人员安全, 劳保用品佩戴符合规范要求。	
	
发现问题: 现场施工人员未按规定佩戴安全帽 处理意见: 要求施工人员严格按照规范佩戴安全帽	
施工项目部: 湖北省电力勘测设计院 质 检 员: <u>潘建雄</u> 日 期: 2017年 11月 17日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>吴国才</u> 日 期: 2017年 11月 17日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。