


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-026

日期及气候：2016 年 11 月 13 日	晴	施工地点：开关站、综合楼
旁站监理的部位和工序：开关站、综合楼防水施工		
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：17:00
施工情况：1、胶粘剂涂刷在基层面上均匀，不露底，不堆积；胶粘剂涂刷后随即铺贴卷材；2、表面压平抹光；施工过程符合要求，安全措施到位。		
监理情况：1、8:00—15:00 对开关站、综合楼防水施工；2、基层清理干净，确保无杂物；3、施工过程符合规范要求；4、监理全程旁站；5、养护及时；		
		
发现问题：		
处理意见：		
备注（包括处理结果）：		
承包单位（章）：中国葛洲坝集团电力有限责任公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 质 检 员： <u> </u> 日 期：2016 年 11 月 13 日		项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员： <u> </u> 日 期：2016 年 11 月 13 日

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片