


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-032

日期及气候：2016 年 11 月 25 日	晴	施工地点：开关站
旁站监理的部位和工序：开关站电缆沟垫层浇筑		
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：10:30
施工情况：1、混凝土强度 C25，商品混凝土；2、表面压平抹光；3、浇筑厚度 10cm；4、施工过程符合要求，安全措施到位；		
监理情况：1、8:00--10:30 对开关站电缆沟垫层浇筑；2、浇筑前仔细检查标高；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；4、集配料符合设计要求，运送连续；5、混凝土浇筑过程符合规范要求；6、养护及时；		
  		
发现问题：		
处理意见：		
备注（包括处理结果）：		
承包单位（章）：中国葛洲坝集团电力有限责任公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 质 检 员： <u>康文超</u> 日 期：2016 年 11 月 25 日		项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员： <u>宋丰祥</u> 日 期：2016 年 11 月 25 日

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片