

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源三期50MW炉工程 编号: 006

日期及天气: 晴/4℃~12℃/2016年12月27日 施工单位: 陕西恒建建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 二期28号炉钢结构大焊接

旁站监理开始时间: 2016年12月27日 8:00 旁站监理结束时间: 2016年12月27日 下午4:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

对所有需要焊接位置均要求满焊, 现场3台焊机.
使用E43XX^型焊条, 现场采用吊车一辆, 点焊队护
具均已配备, 施工符合要求,

发现的问题及处理情况:

1. 焊接后焊渣太多, 有漏焊情况.
对焊接位置的焊渣进行处理, 对漏焊部分进行补焊.
2. 吊车绳索破损老化
更换绳索^后继续使用.

旁站监理人员(签字): 张款 2016年12月27日