

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合朋光伏电站清洗维护三期50MW工程

编号: 007

日期及天气: 2017.1.3 / 晴 -12~7℃

施工单位: 陕西恒安建筑劳务有限公司

旁站监理的部位或工序: 一期双合钢结构

旁站监理开始时间: 早 8:30

旁站监理结束时间: 下午 4:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

自早上8:30起,材料采用西安市高安钢结构有限公司材料,用25t吊车进行吊装、连接,务必将每个细节的小螺丝都要紧到位,且进行螺丝连接时属于高空作业,必须做好安全措施。

发现的问题及处理情况:

① 要求每个细节都搞到位,螺丝上紧。

② 发现在进行高空作业时,未系安全带,已下发罚款单2000,责令进行整改。

旁站监理人员(签字): 李中浩

2017年1月3日