

旁站监理记录表

工程名称: 陈雨合雨柜花沟污水处理二期50m³项目 编号: SX14x-009

日期及天气: 2017.8.9 阴 施工单位: 陕西宏基建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 128#、129# 轴送变基础浇筑

旁站监理开始时间: 2017.8.9 早7:00 旁站监理结束时间: 2017.8.9 早12:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

浇筑128#、129# 轴送变基础浇筑。施工人设计1人，
 支模及钢筋绑扎均合格，高程到場4等(合格)，取样试块
 4组，浇筑之前先将基层表面用水冲洗干净，浇筑分层浇筑，3台
 振动棒同时振捣，边倒入混凝土边振捣，符合操作要求。

发现的问题及处理情况:

问题: 浇筑基础表面不平整。
 处理: 人工进行抹平。

旁站监理人员(签字): 仲浩 2017年8月9日

