

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-007

日期及气候：2016 年 8 月 11 日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：基槽开挖 (综合楼)	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：20:00
施工情况： 1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68 - 0.11 = 0.57\text{m} \pm 0.00$。 2、长宽分别为 34400mm 和 16100mm。 3、用一台大宇挖机从上午 14:30 开始工作到下午 20:00 结束。 4、由自然地坪下挖 2m 经测量刚好达到垫层底部标高-2.700m。	
监理情况：能够按照图纸要求施工。 	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：鹤岗市安装工程有限责任公司 质 检 员：李 松 明 日 期：2016 年 8 月 11 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：仲 杰 日 期：2016 年 8 月 11 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-008

日期及气候：2016 年 8 月 13 日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：基槽开挖 (综合楼)	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68-0.11=0.57\text{m} \pm 0.00$。 2、长宽分别为 34400mm 和 16100mm。 3、由自然地坪下挖 2m 经测量刚好达到垫层底部标高-2.700m。	
监理情况：能够按照图纸要求施工。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：鹤岗中建安装工程有限公司 质 检 员：董松博 日 期：2016 年 8 月 13 日	监理单位：常州正源电力工程监理有限公司 旁站监理人员：仲杰 日 期：2016 年 8 月 13 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-009

日期及气候：2016 年 8 月 15 日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发屯
旁站监理的部位或工序：基槽开挖 (综合房)	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1、标高有厂区的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68 - 0.11 = 0.57\text{m} \pm 0.00$。 2、长宽分别为 34400mm 和 16100mm。 3、由自然地坪下挖 2m 经测量刚好达到垫层底部标高 -2.700m。	
监理情况：能够按照图纸要求施工。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：珈伟光伏发电有限公司 质 检 员：葛松博 日 期：2016 年 8 月 15 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：钟也 日 期：2016 年 8 月 15 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。