

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-01

日期及气候：2016年8月17日	工程地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：综合房和配电房基础回填	
旁站监理开始时间： 9:00	旁站监理结束时间： 11:00
<p>施工情况：</p> <p>准备：1、机械：钩机1台、平板振捣器一个。</p> <p>2、人员：技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员4人。</p> <p>3、人员、机械能够满足现场施工的需要。</p>	
<p>监理情况：</p> <p>1、本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。</p> <p>2、本次施工符合方案要求，无安全事故发生。</p> <p>3、监理进行现场安全技术交底工作。</p>	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：鹤岗市建安安装工程有限责任公司 质 检 员：李 伟 伟 日 期：2016年8月17日	监理项目部：常州天衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李 伟 伟 日 期：2016年8月17日

注 本表一式2份，由项目监理机构填报存2份。