

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-010

日期及气候：2016 年 8 月 10 日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：配电房定位放线	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68-0.11=0.57\text{m} \pm 0.00$。 2、轴线长 34.5m，宽 7.2m，放线的尺寸为每条轴线向外扩 1m。长宽分别为 36.5m 和 9.2m。	
监理情况： 放线准确无误。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位：珈伟光伏电站安装工程有限公司 质 检 员：王松博 日 期：2016 年 8 月 10 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：仲杰 日 期：2016 年 8 月 10 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-011

日期及气候：2016 年 8 月 12 日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：配电房定位放线	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： 1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 0.68-0.11=0.57m ±0.00。 2、轴线长 34.5m，宽 7.2m，放线的尺寸为每条轴线向外扩 1m。长宽分别为 36.5m 和 9.2m。	
监理情况： 放线准确无误。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位：鹤岗市德安建设工程有限公司 质 检 员：李松博 日 期：2016 年 8 月 12 日	监理单位：常州正衡工程监理有限公司 旁站监理人员：仲亚 日 期：2016 年 8 月 12 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-012

日期及气候：2016 年 8 月 14 日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：配电房定位放线	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：11:00
施工情况： 1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 0.68-0.11=0.57m ±0.00。 2、轴线长 34.5m，宽 7.2m，放线的尺寸为每条轴线向外扩 1m。长宽分别为 36.5m 和 9.2m。	
监理情况： 放线准确无误。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位：纳信中建安装工程有限公司 质 检 员：[Signature] 日 期：2016 年 8 月 14 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2016 年 8 月 14 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。