

旁站监理记录表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目 编号:

日期及天气: 2017.3.12. 晴 1-13℃	施工单位: 河北荣成安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 22#、23#、24# 池塘梯步及捕鱼平台	
旁站监理开始时间: 早上 8:20	旁站监理结束时间: 15:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 22#、23#、24# 池塘梯步及捕鱼平台浇筑。施工方有施工员、安全员、电工在现场。泥工 2 人, 振动棒一台。从 23#、24#、22# 按顺序浇筑。要求施工人员在浇筑时捣实抹平。	
发现的问题及处理情况: 浇筑前发现钢筋网片下无垫块, 要求施工单位先用砼垫块垫起钢筋网片再浇筑, 以保证保护层厚度。	
旁站监理人员 (签字): 巩英伟 2017 年 3 月 12 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。