

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：

|                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2017.3.12 晴 -1-13℃                                                                                                  | 施工单位：河北荣成安装有限公司   |
| 旁站监理的部位或工序：1#、11#、16# 池塘梯步及捕鱼平台                                                                                           |                   |
| 旁站监理开始时间：下午 14:50                                                                                                         | 旁站监理结束时间：下午 17:10 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1#、11#、16# 池塘梯步及捕鱼平台砼浇筑。施工员安锁、施工在现场。泥工 5 人，木工 1 人。振动棒一台。从 1#、11#、16# 按顺序浇筑。要求施工人员要把砼捣实抹平。</p> |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>浇筑砼前要求施工单位人员要把钢筋网片下的垫块垫好，以保证砼的厚度。</p>                                                               |                   |
| <p>旁站监理人员（签字）：</p> <p>巩英伟 2017 年 3 月 12 日</p>                                                                             |                   |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。