

旁站监理记录表

(梁、柱节点钢筋分项工程)

项目名称: 常州九洲裕光一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: T-04

日期及气候	2016. 10. 12 阴 16-20℃	旁站监理开始时间 / 结束时间	13:30/16:40
旁站监理部位及工序	管理区电控楼框架柱		
施工情况: 1、钢筋安装作业技术交底(书面)是否已进行。 ☒是 ☐否 2、钢筋安装用工数 <u>8</u> 人, 其中骨干钢筋工 <u>5</u> 人, 是否满足施工需要。 ☒是 ☐否 3、质检员、工长或技术管理人员是否到位。 ☒是 ☐否 4、钢筋是否已报验、复试合格。 ☒是 ☐否 6、施工中是否存在钢筋代换, ☐是 ☒否; 如有是否经设计单位审批同意。 ☐是 ☐否 7、钢筋接头方式采用 <u>机械</u> 连接, 现场是否对机械连接、焊接接头抽样做性能检验合格。 ☒是 ☐否 8、钢筋安装作业是否完成了“三检制”要求。 ☒是 ☐否			
监理情况: 1、梁内主筋品种、规格、数量是否正确, ☐是 ☐否; 安放位置是否正确。 ☐是 ☐否 ☐基本正确 2、柱内主筋品种、规格、数量是否正确, ☒是 ☐否; 安放位置是否正确。 ☒是 ☐否 ☐基本正确 3、梁筋锚入柱内, 数量、长度是否符合要求。 ☒是 ☐否; 柱筋伸入梁内, 数量、长度是否符合要求。 ☒是 ☐否。支端梁内负筋长度及其锚固长度是否符合要求。 ☒是 ☐否 4、梁、柱箍筋规格、间距、加密长度是否正确, ☒是 ☐否; 与主筋绑扎是否符合要求。 ☒是 ☐否 5、梁上现浇板所用钢筋品种、规格、数量是否正确, ☒是 ☐否; 绑扎质量是否符合要求。 ☒是 ☐否 6、钢筋机械连接、厂家资质等资料是否报验通过, ☒是 ☐否; 现场加工接头人员是否持证上岗。 ☒是 ☐否 7、钢筋焊接所用材料及机具等资料是否报验通过, ☐是 ☐否; 专业焊接人员是否持证上岗。 ☐是 ☐否 8、机械连接或焊接头质量、同一截面钢筋接头数是否满足设计和规范要求。 ☒是 ☐否 9、钢筋弯钩形式及直线段长度是否满足设计及构造要求。 ☒是 ☐否 10、伸出梁顶面的柱筋长度和错开位置是否正确。 ☒是 ☐否 11、所用高强度砂浆(或砼)垫块厚度及在底面侧面布置的密度均匀度是否满足要求。 ☒是 ☐否			
发现问题:			
处理意见:			
备注:			
水泥品种: <u>C30</u> 砼用量: <u>22m³</u> 试块留置: <u>二组</u>			
监理单位名称: <u>常州五环</u>			
旁站监理人员(签字): <u>李锐</u> 2016年 10月 12日			