

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: JZYGGD-DQPZ-001

日期及气候: 2016.12.02 晴	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 110KV 主变安装	
旁站监理开始时间: 8:08	旁站监理结束时间: 9:35
施工情况: 1、机具设备是否满足要求 ☒ 2、安装施工方案是否报审 ☒ 作业人员是否交底 ☒ 3、安全专职人员是否到场 ☒ 4、设备基础是否已办理转序或互检工作完成 ☒	
监理情况: 1、安装现场, 110KV 主变基础及基础水平度符合设计要求, 高于室外地坪, 周围排水通畅; 2、110KV 主变就位后, 名牌及外壳干净没有裂纹、破损等现象, 各部件齐全完好; 3、箱体调校平稳, 防冲击显示记录仪显示运输过程中达到运输要求。	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
旁站监理人员: <u>陈 渝</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>2</u> 日	

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

