

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: JZYGGD-DQPZ-003

日期及气候: 2016.12.11 晴	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 组合母线安装	
旁站监理开始时间: 9: 00	旁站监理结束时间: 11:10
施工情况: 1、机具设备是否满足要求 ☒ 2、安装施工方案是否报审 ☒ 作业人员是否交底 ☒ 3、安全专职人员是否到场 ☒ 4、导线、金具和紧固件是否满足要求 ☒	
监理情况: 1、安装现场, 龙门架上吊挂线安装完毕; 2、检查金具和紧固件数量及质量符合设计要求, 导线的外观无破损散股及尖刺; 3、母线组合开始后, 按设计要求进行单组母线的组合, 保持线间距离, 导线与金具的压接紧固, 无隆起和裂纹; 4、母线组合时检查, 符合设计要求, 组合后检查组合的质量符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
旁站监理人员: <u>陈 渝</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>11</u> 日	

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。