


旁站监理记录表

工程名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号：007

日期及天气：2017.02.25	施工单位：武进建工
旁站监理的部位或工序：6#子阵送电	
旁站监理开始时间：16:30	旁站监理结束时间：17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 并网区域开路电压、设备电气检查完成； 2、 箱变低压侧电缆连接完成。	
发现的问题及处理情况： 1、 箱变低压侧防火封堵需完善； 2、 刀闸间绝缘垫缺失； 3、 箱体未清洁。 4、 施工单位现场整改完成。	
旁站监理人员（签字）：  2017年02月25日	

3. 本表一式一份，监理项目部留存。