

旁站监理记录表

工程名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号：013

日期及气候：2017 年 03 月 20 日 10/15℃ 晴	施工地点：2#区域
旁站监理的部位或工序：接地网施工	
旁站监理开始时间：10:20	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： 1. 施工人员 4 人； 2. 发电机 1 台、焊机 2 台； 3. 作业人员有操作证；	
监理情况： 1. 安全员未见； 2. 接地工艺满足设计要求；	
发现问题： 1. 责令安全员要现场巡视； 2. 焊机未有效接地。	
处理意见： 责令施工方加强管理，设备进行有效接地处理。	
备注：现场整改处理完成。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：储红峰	
日	期：2017 年 03 月 20 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。