

## 旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-PZIL-68

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 承包单位                                                                                                                                                                                                                                              | 江苏启安建设集团有限公司      |        |                   |
| 日期及气候：2018年03月29日 晴                                                                                                                                                                                                                               | 工程地点：辽宁省朝阳市下三家    |        |                   |
| 旁站监理的部位或工序：支架基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                   |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                            | 2018年03月29日09时00分 | 旁站结束时间 | 2018年03月29日11时00分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>(1) 施工人员 23 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</p> <p>(2) 砼为商品混凝土 c30，人工浇筑</p> <p>(3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；</p> <p>(4) 混凝土浇筑过程符合设计要求；</p> <p>(5) 施工工具：插入式振动棒, 1 根，发电机 1 台；</p> <p>(6) 设计塌落度：160±20；</p> |                   |        |                   |
| <p>旁站监理情况：</p> <p>(1) 使用商品混凝土 c30；</p> <p>(2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</p> <p>(3) 现场检查塌落度实测值为 159mm</p> <p>(4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆</p> <p>(5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</p>                                                                          |                   |        |                   |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">下三光伏场部分钢筋浇筑高度不符合图纸设计要求</p>                                                                                                                                                                            |                   |        |                   |
| <p>意见和建议：</p> <p style="text-align: center;">要求施工队在浇筑时派人旁站整改。</p>                                                                                                                                                                                 |                   |        |                   |
| 备注：                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |                   |
| <p>项目监理机构（盖章）：<br/>旁站人员（签字）：</p>                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                   |
| 2018 年 03 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                   |

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。