

旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号：CYHG-ZH-PZJL-73

承包单位：	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候：	2019.3.29. 阴 7. -1~12°	工程地点：	朝阳和光光伏并网发电项目
旁站监理的部位或工序：朝阳和光光伏并网发电项目基础浇筑旁站。			
旁站监理开始时间	2019. 9. 30.	旁站监理结束时间	2019. 17. 20.
旁站的关键部位、关键工序施工情况： (1) 施工人员 8 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (2) 砼为商品混凝土 C30，人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒 1 根； (6) 设计塌落度：160±20；			
旁站监理情况： (1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30； (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； (3) 现场检查塌落度实测值为 162mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 (5) 浇筑过程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； (6) 留试块 1 组			
发现问题：	施工人员未戴安全帽		
意见和建议：	要求施工人员配戴安全帽，做到文明施工。		
备注：	已整改。		
项目监理机构（盖章） 旁站监理人员（签字） 2019 年 3 月 29 日			

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建