

表 B · 5 旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-017

日期及气候: 2016 年 12 月 30 日 晴 3-13℃		工程地点: 耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序: 6#、7#地区			
旁站监理开始时间: 07:30		旁站监理结束时间: 17:00	
施工情况: • 施工单位施工人员 8 人, 施工员、安全员、技术员就位。 • 7#地区浇筑完成 120 个 • 混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25。			
			
监理情况: 1、检查混凝土配合比、塌落度。 2、旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土浇注施工工艺。 3、对现场施工机械检查、孔内是否有杂物检查、桩孔位移值检查。			
发现问题: 无			
处理意见:			
备 注:			
施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: <u>吴理生</u>		旁站监理人员: <u>蔡志诚</u>	
日 期: 2016 年 12 月 30 日		日 期: 2016 年 12 月 30 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。