

表 B·5 旁站监理记录表

工程名称: 未阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-032

日期及气候: 2017 年 3 月 3 日 阴 11-18℃	工程地点: 未阳澧田镇利荆村、五岳村
旁站监理的部位或工序: 5#地区	
旁站监理开始时间: 07:30	旁站监理结束时间: 17:50
施工情况: • 施工单位施工人员 14 人, 施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25。  	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查混凝土配合比、塌落度、见证混凝土试块留置。 4、旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: 吴理生	旁站监理人: 年 月 日
日 期: 2017 年 3 月 4 日	日 期: 2017 年 3 月 4 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存一份。