



表 B · 5 旁站监理记录表

工程名称：来阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-050

日期及气候：2017 年 4 月 24 日 多云 17-28℃		工程地点：来阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序：9#地区			
旁站监理开始时间：07：30		旁站监理结束时间：18：50	
施工情况： • 施工单位施工人员 20 人，施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。  			
监理情况： 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行质量强调。 3、检查混凝土配合比、塌落度、见证混凝土试块留置。 4、旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。 5、检查放线情况。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 		旁站监理人员： 	
日 期： 2017 年 月 日		日 期： 2017 年 4 月 24 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。