

GFDZJB30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 未阳市稻田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 2HJL-PZJL-052

|                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 日期及天气: 2017.5.9 晴, 15-29℃                                                                            | 施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 11#区 10#区 8#区 9#区 箱变基础垫层浇筑                                                               |                      |
| 旁站监理开始时间: 16:00                                                                                      | 旁站监理结束时间: 18:40      |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况:<br>① 检查混凝土标号, 塌落度,<br>② 旁站混凝土浇筑过程<br>施工单在浇筑人员 5 人, 一个挖机, 一个商品<br>混凝土罐车, 混凝土为商品 C30 |                      |
| 发现的问题及处理情况:<br>施工人员为本地村民, 无施工经验,<br>发现的问题均以指点处理                                                      |                      |
| 旁站监理人员 (签字): 董军旗                                                                                     | 2017 年 5 月 9 日       |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理单位留存。