

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市肥田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 2HJL-PZL-053

日期及天气: 2017.5.10 晴 22-33°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 10#区 管桩浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
①. 旁站10#区管桩浇筑过程, 检查混凝土施工 ②. 检查混凝土配合比, 塌落度. ③. 检查孔内是否有杂物, 柱孔腔检查, • 施工单位施工人员2人, 施工员, 安全员, 技术员到位. • 10#区 300T • 混凝土为自拌混凝土, 等级为C25.	
发现的问题及处理情况:	
多数施工人员未带安全帽, 未放线施工.	
旁站监理人员 (签字): 李军	2017年5月10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.