

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 2017-060

日期及天气: 2017.5.22 阵雨 21-29°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 10kV 电气楼	
旁站监理开始时间: 21:00	旁站监理结束时间: 23:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 旁站 10kV 电气楼查看设备基础浇筑情况, 2. 检查施工安全绳佩戴情况及模板和钢筋型号情况, 3. 检查商砼 C35 混凝土情况, 管理人员 4 人, 施工人员 4 人.	
发现的问题及处理情况: 发现模板加固层铁丝串连, 以指证业更改.	
旁站监理人员(签字): 董军波	2017 年 5 月 22 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。