

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 朱阳市泥田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: HJL-1311-065

日期及天气: 2017.06.01 中雨 21-28℃	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 10kV 柜架及设备基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 17:40.	旁站监理结束时间: 19:00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (1) 旁站 10kV 电气柜屋顶及设备基础旁查看浇筑情况. (2) 检查工人安全帽佩戴情况. (3) 检查模板及钢筋型号及间距情况. (4) 检查商砼 C30 情况. 浇筑上灰泵车一台, 施工人员 7 人, 管理人员 4 人.	
发现的问题及处理情况: 女儿墙未振捣, 属施工队用棒杆捣压情况.	
旁站监理人员 (签字): 董军旗	2017 年 06 月 01 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。